

Stavebně technické posouzení nemovitosti

Rodinný dům – Bytová jednotka 857/2 Myzetova č. p. 857, 252 62 Horoměřice

Zpráva z prohlídky nemovitosti

Nemovitost: LV 2585 v k.ú. Horoměřice:
byt 857/2



Umístění nemovitosti: Myzetova č. p. 857, byt č. 857/2
252 62 Horoměřice

Vlastník nemovitosti: SJM Kunte Saurabh Suhas a Kunte Denisa, Myzetova 857, 25262 Horoměřice

Účel posouzení: Zjištění technického stavu nemovitosti ke dni prohlídky stavby

Zhotovitel posouzení: Ing. Dalibor Andrejs
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT 10254)
autorizovaný architekt (ČKA 3822)
energetický specialista (MPO 577)

Datum prohlídky stavby: 8. 2. 2019

Datum vydání zprávy: 18. 2. 2019

Tato zpráva obsahuje 26 stran včetně příloh (z toho 7 stran příloh) a vydává se ve třech vyhotoveních, z nichž dvě přebírá objednatel a jedno je uloženo v archivu zpracovatele.

Obsah:

A.	Podklady pro zpracování zprávy	3
B.	Stavebně technický stav stavby	4
	B.1 Stavebně technický stav stavby obecně	4
	B.2 Provedené rekonstrukce stavby	4
	B.3 Parter stavby	4
	B.4 Byt č. 857/2	5
	B.4.1 Obvodové zdivo přízemí	5
	B.4.2 Obvodové zdivo podkroví	5
	B.4.3 Vnitřní nosné zdivo	6
	B.4.4 Vnitřní příčky	6
	B.4.5 Schodiště	6
	B.4.6 Stropy nad přízemí	6
	B.4.7 Stropy nad podkrovím	6
	B.4.8 Okna	7
	B.4.9 Střešní okna	7
	B.4.10 Vstupní dveře do domu	8
	B.4.11 Výstup na terasu	8
	B.4.12 Střecha	9
	B.4.13 Vnější omítky	9
	B.4.14 Vnitřní omítky	10
	B.4.15 Podlahové krytiny	10
	B.4.16 Vnitřní dveře	11
	B.4.17 Klempířské prvky – oplechování, žlaby, dešťové svody	12
	B.4.18 Kuchyňský kout	13
	B.4.19 Elektroinstalace	13
	B.4.20 Rozvody vody a kanalizace	13
	B.4.21 Vytápění	14
	B.4.22 Příprava teplé vody	15
	B.4.23 Skryté konstrukce stavby, případná možná rizika	15
C.	Soulad skutečného stavu a projektové dokumentace stavby	16
D.	Doporučení k úpravám stavby	17
E.	Závěr	18
F.	Přílohy	19

A. Podklady pro zpracování zprávy

- Vizualní prohlídka nemovitosti dne 8. 2. 2019
- Fotodokumentace pořízená zpracovatelem této zprávy
- Archivní projektová dokumentace stavby – fragment
- Doměření vizuálních odlišností stavby oproti archivní dokumentaci stavby
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby, 18.12.2014
- Geometrický plán, 26.1.2015, Ing. Michal Bradáč
- Nabývací titul stávajícího vlastníka bytu – Kupní smlouva ze dne 30.4.2015
- Průkaz energetické náročnosti budovy ze dne 26.5.2014, Ing. Ondřej Hlaváček

Poznámka:

Některé informace a skutečnosti převzaté z archivní projektové dokumentace nebylo možné na místě ověřit (zejména způsob a provedení skrytých konstrukcí), neboť nebyly prováděny žádné sondy. K dispozici byla kopie půdorysů přízemí a patra bytu převzaté z projektové dokumentace stavby bez uvedení zpracovatele této projektové dokumentace stavby a bez uvedení roku vydání.

Fotografie v plném rozlišení jsou v digitální podobě uloženy v archivu zpracovatele této zprávy.

Další podklady k objektu, zejména týkající se technických zařízení budovy, tj. např. revizní zprávy (pro elektroinstalaci, hromosvod ani spalínové cesty), nebo tlakové či topné zkoušky nebyly doloženy. K dispozici není ani text povolení stavby, je však k dispozici text kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a průkaz energetické náročnosti budovy.

B. Stavebně technický stav stavby

B.1 Stavebně technický stav stavby obecně

Stavebně technický stav stavby odpovídá skutečnosti, že se jedná o krátce bydlanou novostavbu, stavebně dokončenou a kolaudovanou v prosinci roku 2014. Dům i byt samotný je ve vizuálně velmi pěkném stavu, z pohledu exteriéru bez známek jakéhokoli opotřebení, z pohledu interiéru bytu po lehkém užívání.

Vyjma drobných nedostatků zmiňovaných dále v textu nebyly pozorovány žádné vady. Nemovitost nemá žádné statické poruchy nebo vady stavby. Ke dni prohlídky nemovitosti je byt užíván současnými majiteli pro účely trvalého bydlení, ke dni prohlídky tak není byt vyklizený a některé stěny a části podlahy, které by jinak byly předmětem prohlídky jsou zakryty nábytkem.

B.2 Provedené rekonstrukce stavby

Jedná se o byt v rodinném domě, který byl zkolaudovaný 18.12.2014, na stavbě nebyly po provedení kolaudace provedeny žádné změny.

B.3 Parter stavby


Parter stavby ve smyslu zpevněných ploch před domem a okolí stavby je popsán pouze okrajově, neboť prohlídka stavby byla realizována v době, kdy byly plochy parteru stavby z větší části pod sněhem. K objektu je přístup skrze parkovací plató ze zámkové dlažby, sokl stavby je opatřen soklovou omítkou a podél soklu stavby je v místě zahrady okapový chodník z vymývaných oblázků. Zvolené řešení ukončení parteru stavby je soudobým doporučovaným standardem.

Sokl stavby v přízemí:

Sokl stavby v přízemí je opatřen dekorativní stěrkovou omítkou, sokl stavby je ukončen přesahem vnější obvodové stěny (viz foto níže).



Okapový chodník u výstupu na terasu



Uskočení soklu domu




Příjezd k domu je řešen zámkovou dlažbou, u levé sousední sekce pak zatravněvacími dlaždicemi. Přístup je skrze chodník ze zámkové dlažby, do objektu je jeden schod, přístup do bytu tak není bezbariérový.

Dešťové svody:


Dešťové svody zataženy pod úroveň terénu.

**B.4 Byt č. 857/2**

Bytová jednotka č. 857/2 je mezonetová (přízemí a patro) a tvoří střední sekci tříbytového rodinného domu. Vizuálně tento byt působí jako střední sekce řadového rodinného domu, ale nemovitosti je zkolaudována jako jeden rodinný dům rozdělený na tři bytové jednotky. Pohledem do výkresu půdorysu přízemí je pak ale zřejmé, že byt č. 857/2 nemůže být samostatným řadovým rodinným domem, protože zdi mezi jednotlivými byty svým provedením (stěna tl. 250 mm) splňují akustické parametry mezibytové dělící stěny a nikoli stěny mezi dvěma rodinnými domy (zde většinou použito řešení dvou samostatných stěn 250 mm a vrstvy akustické izolace mezi nimi). Dům je plně patrový, se šikmou sedlovou střechou malého sklonu, se dvěma obytnými podlažími, nepodsklepený.

B.4.1 Obvodové zdivo přízemí

Obvodové zdivo domu je z vnější strany ukončeno stěrkovou omítkou, z vnitřní strany pak štukovou omítkou a výmalbou. Obvodové zdivo přízemí je bez známek jakéhokoli poškození. Nejsou zde známky žádného podtékání nebo vlivu zemní vlhkosti a to ani z vnější ani z vnitřní strany zdiva.

B.4.2 Obvodové zdivo podkroví

Rovněž vnější obvodové zdivo podkroví je soudě dle prohlídky nemovitost v bezvadném stavu.

B.4.3 Vnitřní nosné zdivo




Bez známek jakýchkoli vad nebo poruch.

B.4.4 Vnitřní příčky

Vnitřní příčky nevykazují známky žádného porušení.

B.4.5 Schodiště

Schodiště je betonové, opatřené obkladem a zábradlím. Ačkoli v projektové dokumentaci je pod schodištěm navržena malá skladovací místnost, ve skutečnosti není tento prostor nijak oddělen, rameno schodiště není podezděno a šikmina pod schodišťovým ramenem je součástí prostoru obývacího pokoje v přízemí.



B.4.6 Stropy nad přízemím


Materiál stropů nad přízemím domu není specifikován, soudě dle pohledu stropní konstrukce se jedná o omítaný keramobetonový strop. Vizuálně je bez jakéhokoli poškození.

B.4.7 Stropy nad podkrovím

Vodorovné stropy nad patrem chybějí, sádkartonové pohledy kotveny přímo na šikminy střechy. Podhledy však nevykazují žádné zásadní viditelné poruchy, pouze místně jsou patrné poměrně drobné dilatační trhlinky a to v místech napojen stropních podhledů na zdivo.



Sádrokartonový pohled v podkroví



Sádrokartonový pohled v podkroví



Sádrokartonový pohled v podkroví



Sádrokartonový pohled v podkroví – detail

Doporučení pro provoz stavby:


Spáry mezi sádrokartonovým pohledem a stěnou vymáznout akrylátovým tmelem a přemalovat.

Doporučení pro rekonstrukci stavby:


V případě budoucí rekonstrukce podkroví spáry mezi sádrokartonem a zdívkou osadit sádrokartonářskou páskou.

B.4.8 Okna

Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem s plastovým probrveným rámečkem.



Okno na wc v přízemí (místnost B.05)



Okno na wc v přízemí (místnost B.05) – detail

Okna nevykazují žádné poruchy. Okna jsou dle tisku štítku na rámečku oken z 9/2014.


B.4.9 Střešní okna

Střešní okno je dřevěné typu Velux. V projektové dokumentaci jsou plánována dvě střešní okna do ložnice v patře (místnost B.1.1.), ve skutečnosti je osazeno pouze jedno okno. Spodní osnění střešního okna je realizováno jako

svislé, horní ostění pak kolmo na plochu sádkartonového podhledu – s ohledem na skutečnost, že střešní okno je osazeno do střechy o velmi mírném sklonu je použité řešení osazení střešního okna považováno za správné.



Střešní okno v místnosti B.1.1.



Střešní okno v místnosti B.1.1.

V detailu u spodního rámu okna jsou patrné následky zatečení vody a touto skutečností poškozené výmalba.




Střešní okno – detail



Střešní okno – detail


B.4.10 Vstupní dveře do domu

Vstupní dveře do domu jsou plastové, typové obdobné k fasádním oknům. Dveře mají prosklenou střední část dveří přes celou výšku dveřního křídla. Dveře se lehce otevírají, nedrhnou, bez známek vad nebo poškození.



B.4.11 Výstup na terasu

Výstup na terasu je řešen plastovými balkónovými dveřmi, typové shodnými s okny v domě. Výstup má běžný okenní rám, při výstupu na terasu je tedy nutné rám okna překračovat. Napojení plovoucí podlahy obývacího pokoje na rám okna není kryto žádnou lištou, ani opatřeno tmelem, je patrné, že jednotlivá „prkna“ plovoucí podlahy jsou různě uříznuta, celkový detail provedení napojení nepůsobí dobře, navíc nezakrytím správy je umožněno riziko zatečení vody pod plovoucí podlahu a to je pro tento typ podlahy destruktivní. Vnější napojení balkónových dveří je pak standardní.



Napojení podlahy na rám okna – výstup na terasu




Vnější napojení okna – detail

B.4.12 Střecha

Střechu domu je ke dni prohlídky pod sněhem. Střešní krytina je plechová. Skladba střešního pláště nad patrem nepřístupná, stav této konstrukce tak nelze hodnotit. Pro zobrazení provedení střešní krytiny je níže vložen obrázek, který je převzat z www.mapy.cz, funkce Panorama, dle vydavatele je fotka z 11.7.2018. Z této fotografie je patrné že na střeše nejsou instalována žádná sněh zadržující konstrukce (háky, tyče), což je (zejména u plechové střechy o mírném sklonu) špatně – sněh neodtává rovnoměrně ale odpadává ze střechy přes hranu střechy ve velkých kusech, čímž může poškodit nejen okap střechy, ale i zaparkovaná auta před domem a samozřejmě ohrozit i případné příchodí do domu, neboť nad vstupy do jednotlivých bytů nejsou osazeny žádné markýzy nebo stříšky nad vstupními dveřmi.



Celkový pohled na dům



Pohled na střechu – foto stažené z internetu

B.4.13 Vnější omítky

Vnější omítky stavby jsou stěrkové na kontaktním zateplovacím plášti budovy. Omítky do ulice Myzetova jsou bez poškození, v bezvadném stavu, omítky do zahrady jsou na třech místech poškozené, zřejmě kotvením do fasády.



Poškození omítky – kotvení hřebíčky



Poškození omítky do zahrady



Poškození omítky do zahrady

B.4.14 Vnitřní omítky

Vnitřní omítky stavby jsou v dobrém stavu, bez poškození.

B.4.15 Podlahové krytiny

Přízemí:

V přízemí je v obývacím pokoji a kuchyňském koutě plovoucí podlaha, v ostatních místnostech keramická dlažba. Podlahové krytiny jednotlivých prostor jsou odděleny přechodovými lištami, podlahy jsou ukončeny soklovými lištami nebo keramickým soklem.



Podlaha ve vstupu do domu




Přechod podlahy mezi chodbou a pokojem

Plovoucí podlaha v kuchyňském koutě je poškozena zatečením vody. Viditelně je poškozeno celkem 5 lamel, (nejsou hodnoceny lamely pod kuchyňskou linkou). Oprava je možná rozebráním plovoucí podlahy a jejím přeskládáním (poškozené lamely umístí pod kuchyňskou linku a zatmelit, na viditelná místa v ploše pokoje umístit nepoškozené lamely). S ohledem na kladení podlahy a umístění zámků lamel je však třeba rozebrat podlahu přes polovinu obývacího pokoje – s ohledem na pracnost je ke zvážení zda opravu nenechat na dobu celkové výměry podlahové krytiny v kuchyňském koutě a obývacím pokoji.




Ukončení podlahy u výstupu do zahrady



Detail poškozené podlahy

Patro:

V patře jsou v obytných místnostech a chodbě plovoucí podlahy, v koupelně je keramická dlažba. Jednotlivé druhy podlahových krytin jsou odděleny přechodovými lištami, místnosti s plovoucí podlahou mají podlahu položenu průběžně.



Přechodová podlahová lišta v patře



Plovoucí podlaha v patře



Plovoucí podlaha v patře

B.4.16 Vnitřní dveře

Vnitřní dveře jsou v celém bytě plně i prosklené, s dřevěným dekorem osazené do obložkových zárubní. Dveře do technické místnosti v přízemí mají potřebné provětrání. Dveře mají rozetovákování.



Vnitřní dveře v patře



Vnitřní dveře v patře




Vnitřní dveře v patře – detail kování




Vnitřní dveře v přízemí – provětrání

B.4.17 Klempířské prvky – oplechování, žlaby, dešťové svody

Klempířské prvky jsou z barevného plechu, standardního provedení. Okapy jsou půlkruhové, střešní svody kruhové, běžného provedení, zaústěné pod terén.



Střešní žlab



Okap



Střešní svod



Střešní svod



Parapet okna – detail



Parapet okna – detail

Parapety oken jsou v dobrém stavu, provedeny z barevného plechu, ukončeny systémovými bočními krytkami.

B.4.18 Kuchyňský kout

V rodinném domě je osazena kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů. Ke dni prohlídky nemovitosti je byt užívaný majiteli bytu, majitelkou nejsou avizovány žádné problémy, spotřebiče jsou plně funkční.

B.4.19 Elektroinstalace

Elektroinstalace v domě je běžného provedení, ve všech případech vedena skrytě pod omítkou, soudě dle vybavení rozvaděče s dostatečným počtem okruhů. Na terasu je přivedeno 220V, ukončeno v kryté zásuvce.



Bytový rozvaděč nad vstupními dveřmi



Zásuvka s krytkou – terasa



Zásuvka s krytkou – terasa

B.4.20 Rozvody vody a kanalizace

Rozvody vodovodu a kanalizace jsou ve všech případech vedeny skrytě, pod omítkou nebo pod obkladem, trasování rozvodů tak není v těchto případech patrné.



Wc v přízemí (místnost B.05)



Wc v přízemí (místnost B.05)

Wc místa v přízemí je stojatá, napojena běžnou (nepancéřovanou) hadičkou.



Nápojení wc mísy v přízemí

V koupelně v patře se nachází vana, wc, umyvadlo a úzká, vrchem plněná pračka. Umyvadla jsou napojena hadičkami, sifony umyvadel nejsou zakryty.



Umyvadlo v patře (B.1.3)



Umyvadlo v patře (B.1.3)



Nápojení umyvadla v patře



Nápojení wc mísy v patře

Rovněž wc mísa v patře je stojatá, což je v současnosti již méně časté řešení. Zařizovací předměty jsou odpovídající současnému běžnému standardu, avšak levnějšího provedení.

B.4.21 Vytápění

V objektu je ústřední vytápění, zajišťováno je plynovým kotlem značky BAXI umístěným v technické místnosti v přízemí (místnost B.0.4). Teplosměnné plochy tvoří v přízemí i podkroví plechová desková otopná tělesa, typ Korado Radik klasik různých velikostí a typu. Nápojení otopných těles na rozvod ústředního vytápění je ze stěny. V prostoru koupelny v patře jsou umístěny rovněž otopné žebříky.



Plynový kotel (místnost B.04)



Kotel – detail odkouření



Plynoměr



Otopné těleso

B.4.22 Příprava teplé vody

Příprava teplé vody v objektu probíhá skrze zásobník teplé vody.



Ohřívák teplé vody

B.4.23 Skryté konstrukce stavby, případná možná rizika

Objekt má šikmou střechu, která je ze spodní části zakryta vestavbou obytného podkroví. Stav konstrukce střechy tak lze pouze odhadovat a bez provedení sond nelze konstrukci střechy nijak vyhodnotit, neboť je nepřístupná. Na druhou stranu jedná se o standardní řešení, naprosto běžnou (často používanou) konstrukci, rodinný dům je teprve pátým rokem užívanou novostavbou, vizuálně stropní podhledy nevykazují žádné poruchy, lze tedy předpokládat běžný (dobrý) stav i této konstrukce.

C. Soulad skutečného stavu a projektové dokumentace stavby

S ohledem na skutečnost, že ke stavbě existuje pouze fragment archivní projektová dokumentace stavby, bylo provedeno porovnání této dokumentace a skutečného provedení stavby na místě stavby.

Rozdíly mezi skutečným stavem a archivní projektovou dokumentací jsou však pouze drobné, jedná se o tyto difference:

Přízemí:

- Jiné uspořádání kuchyňské linky
- Není proveden viditelný průvlak mezi obývacím pokojem a kuchyní
- Na wc v přízemí rohové umývatko namísto běžného
- Není realizována místnost B.0.3 – komora pod schody – prostor pod schodišťovým ramenem je volný a je součástí obývacího pokoje

Podkroví:

- Pouze jedno střešní okno (namísto vv projektové dokumentaci zakreslených dvou) do místnosti ložnice (místnost B.1.1)
- Otočená vana v místnosti koupelny (místnost B.1.3)

D. Doporučení k úpravám stavby

Byt je ve stavu odpovídajícímu krátce bydlené novostavbě. Během prohlídky nebyly pozorovány žádné zásadní vady nebo nedostatky stavby.

Doporučeny jsou tyto úpravy:

Krátkodobý horizont:

V bytě není žádný stav, který by vyžadoval okamžitou opravu nebo nápravu, tak aby se zabránilo dalšímu poškození konstrukcí. Z hlediska vzhledu je doporučeno opravit plovoucí podlahu v kuchyňském koutě. Dále z důvodu rizika prasknutí a následného zatečení je doporučeno vyměnit běžné přípojovací hadičky na wc za pancéřované.

Střednědobý časový horizont:

Ve středně dobém horizontu je vhodné opravit drobná poškození fasády do zahrady.

Dlouhodobý časový horizont:

Po dohodě s vlastníky zbývajících bytů v domě je vhodné instalovat a střechu opatření zabraňující sklouzávání sněhu ze střechy (sněhové háky nebo tyče).

V Nymburce 18.2.2019


E. Závěr

Jak bylo výše uvedeno, byt je ve stavu odpovídající novostavbě, okamžitě bydlitelný v soudobém vybavenostním standardu.


V Nymburce 18.2.2019

F. Přílohy

Archivní projektová dokumentace stavby – půdorys přízemí



Archivní projektová dokumentace stavby – půdorys patra



Kolaudační souhlas s užíváním stavby – str. 1/2**STAVEBNÍ ÚŘAD VELKÉ PŘÍLEPY**

Obecní úřad Velké Přílepy Pražská č.p.162 252 64 Velké Přílepy tel.: 220 931 015

Spis. zn.: Výst.330-5228/2014-KU

Dne: 18.12.2014

Čj.: OVP-5920/2014

Archiv: Hor-393/67

Vyřizuje: Ing. Dana Kuchařová

e-mail: su.kucharova@velke-prilepy.cz

**KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY**

Stavební úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 10.11.2014 podal

SANTO STAV s.r.o., IČ 25106309, Hrdinů č.p. 4, 252 62 Horoměřice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12

k o l a u d a č n í s o u h l a s ,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

Rodinný dům včetně přípojek a zpevněných ploch

(dále jen "stavba") na pozemku st.p.1493 a parc. č. 393/67 v katastrálním území Horoměřice provedené podle stavebního povolení ze dne 11.6.2014 č.j. Výst.330-2520/2014-KU.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Rodinný dům:
Přízemí :
1.bytová jednotka – chodba, WC, technická místnost, obývací pokoj s kuch.koutem, schodiště, terasa
2.bytová jednotka – chodba, WC, technická místnost, obývací pokoj s kuch.koutem, schodiště, terasa
3.bytová jednotka – chodba, WC, technická místnost, obývací pokoj s kuch.koutem, schodiště, terasa
Podkroví:
1.bytová jednotka – chodba, koupelna, pokoj, pokoj
2.bytová jednotka – chodba, koupelna, pokoj, pokoj
3.bytová jednotka – chodba, koupelna, pokoj, pokoj
- vodovodní přípojka, kanalizační přípojka do přečerpávací šachty, přečerpávací šachta, elektrorozvody vedené z přípojkové skříně, odběrné místo plynu, vnitřní rozvod plynu, likvidace dešťových vod
- 4x parkovací stání, zpevněné plochy

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 16. prosince 2014 (úterý) s tímto výsledkem:

- Stavba je provedena bez vad a nedodělků, byly doloženy doklady, protokoly, zkoušky, revizní zprávy, geometrický plán u kontrolní prohlídky.
- Byla doložena stanoviska dotčených orgánů.

Kolaudační souhlas s užíváním stavby – str. 2/2

Č.j. OVP-5920/2014

str. 2

- Stavba je provedena s drobnými změnami, odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci a jsou vyznačeny v projektové dokumentaci. Tyto odchylky nevyžadují řízení o změně stavby a nebrání užívání dané stavby.

Odůvodnění:

Dne 10.11.2014 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 10.12.2014. Stavební úřad provedl dne 16. prosince 2014 (úterý) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.


Ing. Dana Kuchařová
vedoucí stavebního úřadu

STAVEBNÍ ÚŘAD
VELKÉ PŘÍLEPY
Pražská 162
252 64 Velké Přílepy

Obdrží:

SANTO STAV s.r.o., IDDS: qwry5zd
Obec Horoměřice, IDDS: m93bd5b

Geometrický plán




Průkaz energetické náročnosti budovy – str. 1/2

program ENERGETIKA

verze 3.0.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 408/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Myzetova , k.ú. 644773, p.č.****393/63**PSČ, místo: **252 62, Horoměřice**Typ budovy: **Rodinný dům**Plocha obálky budovy: **612.66** m²Objemový faktor tvaru A/V: **0.68** m²/m³Celková energeticky vztažná plocha: **292.78** m²**ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY****Celková dodaná energie**

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok**22.4****28.7**

Průkaz energetické náročnosti budovy – str. 2/2

program ENERGETIKA

verze 3.0.0

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ	
Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII	
Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]	
	
■ zemní plyn: 20.2	■ elektrická energie: 2.2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Vhodnost (šipka)							
A							
B		54.7					
C	0.27					14.9	7.0
D							
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		16.0				4.4	2.0

Zpracovatel: Ing. Ondřej Hlaváček	Osvědčení č.: 365
Kontakt: Březí 2, 39819, Kluky u Písku	Vyhotoveno dne: 26.5.2014
	Podpis: